

		ACTA DEPTO ARRENDADO	DEPARTAMENTO N°: 1716
DIRECCIÓN: Embajador Quintana 4334, Departamento 1716			
PROPIETARIO: VINCIT			
ARRENDATARIOS:		RUT:	
Michel Ignacio Olivar Pérez			
ESTACIONAMIENTO N°:	BODEGA N°:	N° DE LLAVES:	
N° DE CONTROL:		2	
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS:	OPERATIVO	NO FUNCIONA	
CALEFON	-		
TERMO	Si		
ENCIMERA	Si		
HORNO	Si		
CAMPANA/EXTRACTOR	No	NO FUNCIONA, se conectó y no re:	
Extractor cambiarle el filtro y bombillas			
ESTADO DE LA UNIDAD:			
LIVING:			
Guarda polvos en mal estado. Hoyos, en la pared. Manilla del ventanal para el balcón trancada. Techo hoyos			
COCINA:			
Buen estado. Detalles en las puertas de la cocina, manchado debajo del lavavajillas. Grifo roto			
BAÑO: EXTRACTOR SONANDO y sucio	WC: Buen estado. Tapa WC se escapa los olores		
Buen estado			
TINA:	DUCHA: Buen estado		
Roto una tapa , piquetes en la tina			
GRÍFERIA: Buen estado			
DORMITORIO 1:			
Quemado la alfombra. Detalles en el clóset			
DORMITORIO 2:			
DORMITORIO 3:			
PUERTAS:			
Puerta principal cuesta abrir.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
FECHA:	ARRENDATARIO:	CORREDOR:	
01/06/2025			